




TORQUE ANGLE ADAPTER




100


Torque operating interface : Koppelinterface :
Interface de serrage au couple : Anzeige Drehmoment :
Interface de operación de torque :




Angle operating interface : Hoek-koppelinterface :
Interface de serrage angulaire : Anzeige Winkelanzug :
Interface del ángulo de operación :




List of contents:	Contenido:	Inhalt :	Contenu :	Inhoud :
Calibration adapter Adaptateur de contrôle Adaptador de calibración	1/2" x 1/4" 1/2" x 3/8"	Kalibrationsadapter Kalibrier-Adapter	KING TONY Calibration of Calibrator	KING TONY TOOLS LTD.




Power on screen : Scherm inschakelen :
Allumage de l'écran : Bildschirm einschalten :
Luz en la pantalla :




- Mode to turn on light
- Appuyez sur **M** durant l'utilisation pour activer le rétro-éclairage
- Presiona **M** durante modo operativo para encender la luz
- Druk tijdens gebruik op **M** om de achtergrondverlichting te activeren
- Zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung auf **M** während des Benutzens drücken
- Press **①** to choose unit
For Nm, ft.lb, in.lb, kg.m
- Appuyez sur **①** pour sélectionner l'unité de mesure
(Nm, ft.lb, in.lb, kg.m)
- Presiona **①** para seleccionar
Nm, ft.lb, in.lb, kg.m
- Druk op **①** om de eenheid te selecteren (Nm, ft.lb, in.lb, kg.m)
- Auf **①** drücken, um die Mess-Einheiten auszuwählen (Nm, ft.lb, in.lb, kg.m)

Operation: **Functies:**
Utilisation: **Anwendung:**
Operación:



Select mode : **Selecteer modus :**
Mode sélection : **Modus-Auswahl :**
Modo de selección :



Torque setting : Koppelinstelling :
Réglage du couple : Einstellungen Drehmoment :
Configuración de torque :



Attention: **OPGELET :**
Attention: **ACHTUNG:**
Atención :

- Do not use electronic torque adapter with the power off.
- Ne jamais utiliser cet adaptateur électronique lorsqu'il est éteint
- No uses el adaptador electrónico cuando este apagado
- Gebruik de elektronische adapter nooit wanneer deze is uitgeschakeld
- Achten Sie niemals den elektronischen Adapter, wenn er ausgeschaltet ist.

POWER OFF



KING TONY calibrates each torque adapter at the factory using torque standards according to DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300 - 2010 and certifies it meets the accuracy requirements of specifications DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300 - 2010

KING TONY étalonne chaque adaptateur de couple en usine en utilisant les normes de couple DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300 - 2010

